

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:35

Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-100 кгс/см ² -1.5-Ф-IP54-G1/2-В-Контр.стр-УПД-Черта-Обезж.-Пл.-Пл.С-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 212">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 253">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 336">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 376">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 459">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 884 499">0...100 кгс/см²</p> <p data-bbox="671 551 914 582">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 622">1.5</p> <p data-bbox="671 674 963 705">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 714 968 745">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 828">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 837 767 869">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 920 783 952">Стекло</p> <p data-bbox="671 960 842 992">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1043 895 1075">Корректор "0"</p> <p data-bbox="671 1084 943 1115">Без корректора "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1011 1198">Контрольная стрелка</p> <p data-bbox="671 1207 1023 1238">С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1362 1321">Указатель предельного давления на стекле</p> <p data-bbox="671 1330 1203 1361">С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 951 1444">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1453 983 1485">Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 884 1568">Пломбировка</p> <p data-bbox="671 1576 906 1608">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1659 943 1691">Пломба навесная</p> <p data-bbox="671 1700 963 1731">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1814">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1823 746 1854">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1937">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1946 852 1977">-50...+100°С</p> <p data-bbox="671 2029 1203 2060">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 2069 836 2101">-70...+60°С</p> <p data-bbox="671 2152 922 2184">Обезжиривание</p> <p data-bbox="671 2192 943 2224">С обезжириванием</p>