

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:54



Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-ОШ-IP42-M20x1,5-Э	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 745"><b>Степень защиты</b> IP42</p> <p data-bbox="671 797 839 869"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 992"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1115"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1238"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1361"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1485"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 954 1608"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 876 1731"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1854"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1977"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2101"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1305 2224"><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b> Без отметки</p>