

Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 20:42

Наименование	Параметры
Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-С-080-040- 5-С-1-Н-А-А	Тип сенсора: U-образный сенсор
	Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: 80 мм
	Максимальное рабочее давление: 4,0 МПа
	Фланец: Исполнение 5. Паз
	Исполнение сенсора и трансмиттера: Объединенный/Интегральный: -50...125°C
	Назначение или область применения: Массовый расход и масса газа
	Класс точности: 1
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Питание: 24 В постоянного тока
	Выходной сигнал: RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход
	Температура измеряемой среды: -50...+125°C
	Температура окружающей среды: -40...+60°C
	Степень защиты: IP65
	Погрешность: 1,0%
	ТУ: 4213-003-63164010-2018
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102900
	ОКПД 2: 26.51.52