

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:17



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-ФОШ-05-24 В-G1/2-Пл.-П.П.С.-ЦСМ-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 847 255">Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 468 1283 501">Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 836 624">-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 714 719 748">1%</p> <p data-bbox="671 797 932 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 960 788 994">базовое</p> <p data-bbox="671 1043 948 1077"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1084 783 1117">0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1200"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1207 1043 1240">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1290 847 1323"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1330 900 1364">Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1413 804 1447"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1453 735 1487">24 В</p> <p data-bbox="671 1536 963 1570"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1576 963 1610">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1693"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1700 767 1733">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1783 884 1816"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1823 900 1856">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 1906 943 1939"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1946 979 1980">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 708 2103">У2</p> <p data-bbox="671 2152 1203 2186"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 836 2226">-40...+50°C</p>