

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 20:19

Наименование	Параметры
Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-100...0)кПа-1.0-Ф-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Корр-Контр.стр-УПД	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 963 707">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 797 1102 831">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 920 783 954">Стекло Безопасное</p> <p data-bbox="671 1043 935 1077">Корректор "0" С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1167 1018 1200">Контрольная стрелка С контрольной стрелкой</p> <p data-bbox="671 1290 1366 1323">Указатель предельного давления на стекле С указателем предельного давления</p> <p data-bbox="671 1413 979 1447">Гидрозаполнение Без гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1536 919 1570">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1659 979 1693">Пломба навесная Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1783 1107 1816">Климатическое исполнение УХЛ1</p> <p data-bbox="671 1906 1182 1939">Температура измеряемой среды -50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2029 1206 2063">Температура окружающей среды -70...+60°C</p> <p data-bbox="671 2152 954 2186">Обезжиривание Без обезжиривания</p>